SJPM-F002 过滤器材料性能检测台

使用说明书 Ver 2.0



目录

—`	技术规格1
二、	产品概述1
	2.1 设备部件介绍1
	2.2 仪器柜内部仪器介绍2
三、	操作前准备检查
	3.1 设备组装
	3.2 设备通电通气4
	3.3 系统开机
	3.4 管理员权限设置5
四、	操作流程
	4.1 操作流程图
	4.2 效率检测操作7
	4.2 阻力检测操作10
五、	注意事项及解决方法
六、	关机及维护保养13
	6.1 关机13
	6.2 设备维护保养13
附一	-、易损易耗件15
附二	工、附件清单17
附三	E、NaCl 气溶胶配比方法18

一、技术规格

压力 0.45MPa 以上供气压力

流量 30L/min

湿度 30%(±10)

温度 25℃(±5)

测试流量范围 15~100L/min

测试样品效率范围 20-99.999%

二、产品概述

SJPM-F002 过滤器材料性能检测台用于快速、准确的检测各种平面材料, 如玻璃纤维, PTFE, PET, PP 熔喷复合的多种空气颗粒物过滤材料的阻力,效 率性能。产品设计符合:

EN1822-3:2012(高效空气过滤器-平片状过滤介质测试)

● GB19082-2003(医用一次性防护服)

• GB2626-2019(自吸过滤式防颗粒物呼吸器)

● YY0469-2011(医用外科口罩)

• YY/T 0969-2013 (一次性使用医用口罩)

● GB/T32610-2016(日常防护型口罩技术规范)

2.1 设备部件介绍



图 2 - 1 滤料台

表 2 - 1 滤料台介绍

1、发尘调节	2、消静电流量调节	3、打印机
4、发尘流量显示	5、测试夹具	6、触摸屏
7、夹具下降按钮		

2.2 仪器柜内部仪器介绍



图 2 - 2 仪器柜内部

表 2 - 2 仪器柜内部

1、	气溶胶发生器	2、	稀释器	3、	颗粒物检测器
4、	系统控制电气板	5,	流量泵		

三、操作前准备检查

3.1 设备组装



	Step 2			
	安装颗粒物检测器:将配件颗粒物检测			
	器电源线/信号线/采样管 ; 按标识连接			
	到颗粒物检测器上			
	Step 3			
	安装发生器与集液瓶:将气溶胶发生器			
	进气管安装到发生器上,再将集液瓶出			
	气管安装到集液瓶上			
发生器				
	Step 3			
	添加测试气溶胶:打开发生器添加测试			
	气溶胶,保持溶液在液位刻度中,若添			
	加 NaCl 则需要将溶液配比好			
	加 NaCl 则需要将溶液配比好 (备注:质量配比比例			

3.2 设备通电通气



Step 2
设备接电:将设备电源接入 220V 电
源(设备自带电源线)
Step 2
设备定位,若不需要移动设备,则需
将设备福马轮地脚放下固定设备

3.3 系统开机



3.4 管理员权限设置

☆ 过滤效率测试仪	Step 1
2020 年 3 月 5 日 密码修改 系统时间 11 时 16 分 7 秒 输认 工程師 *********	用管理员权限登录系统,点击主页设
打印时间 0 时 0 分 0 秒 确认 确认	置页面进入管理员设置界面,管理员
设备型号 授权 上一页 主页	可设置系统时间与权限密码

四、操作流程

SJPM-F002 过滤器材料性能检测台为全自动检测设备,只需按照正确操作步骤即可自动进行测量,减少人为操作误差,测试结束后报告会自动弹出。

4.1 操作流程图



图 4-1 操作流程图

效率检测:根据样品额定效率分为两种模式,"定制"模式检测效率为: 0-99%;"标准"模式检测效率为:99-99.999%。



图 4 - 2 操作流程图

过滤效率测试仪 11:1								جَ 5:11			
准备	测试编号:			温	度:	0	°C	显	示:	0	
上游	流量设定:	0	L/min	湿	度:	0	%	气	压:	0	Pa
效率	发尘流量:	0.0	L/min								
	系统压力:	0	Pa		ì	৾	淲	\$ 3	汝	率	
揆 式一	补偿流量:	0.0	L/min								
标准	法昰.	0 0	I /min			()	00)()	%	
报告	加里:	0.0	L/min								
设置	阻力:	0	Pa								

图 4 - 3 触摸屏操作系统显示面板

	Step 1		
准备	点击准备按钮,系统准备测试		
测试编号:	Step 2		
	点击编号后的矩形框,输入对应编号		
	(客户所规定的编号),输入对应数字,		
	点击 Enter。		
流量设定: 0 L/min	Step 3		
	点击流量设定,输入所需检测流量		
***	Step 4		
父卒	效率/阻力模式选择:系统默认为效率		
	模式,开机无需点击		
	Step 5		
	定制/标准模式选择:系统默认为标准		
	模式,若测试效率为99%以下的样品,		
	则需点击标准模式按钮切换为定制模		
	式		
世 世 一	Step 6		
Ⅰ <u>只</u> 工	选择模式一:为固定模式不用更改,开		
	机无需点击		

上 游	Step 7
	上游浓度测试:点击上游按钮(上游浓
	度测试无需放入被测样品)
	Step 8
	发尘流量调节:调节发尘流量旋钮,流
	量大小显示在触摸控制屏上,(建议发
发尘流量 : 0.0 L/min	尘流量大小为设定流量的 20%-60%)
	Step 9
	双手按下夹具下降按钮,测试上游浓
	度,系统将会自动预热3分钟
显示: 0	Step 10
	预热完成后,观察浓度显示对话框,将
	上游发尘浓度调节为合适浓度(调节发
	尘流量大小改变发尘浓度),效率99%
	以下(即定制模式)浓度显示为
	800-3400 为合适浓度;效率
	99%-99.5%浓度显示为 800-2000,
	效率 99.5%-99.999%浓度显示为
	2000-3400 为合适浓度

	Step 11
	效率检测:当上游颗粒浓度检测完毕
	时,测试夹具会自动上升,这时放入检
	测样品至夹具中(注意样品应覆盖夹具
	口),再双手按下夹具下降测试按钮,
	设备自动检测效率
	Step 12
加速線号: 加速線号: 上端 加速線号: 12 で 滞度: 22 で 計数: 6 第号: 11 123 5 元 届: 102500-5a	报告保存/打印:当效率检测完毕时,
数 年 模式	测试夹具会自动上升,届时测试报告会
报告 流量:3 997 \$40.3 µm 设置 阻力: 保存 打印 運出	自动弹出,客户可根据需要选则打印或
	者保存报告,结束后退出报告

如需继续测试,只需更换滤纸;重新输入样品编号;按下夹具下降按钮,设备将会自动检测(重复测试可使用10次,10次后需重新开始检测上游浓度)

准 备	Step 1 点击准备按钮 , 系统准备测试
测试编号:	Step 2
	点击编号后的矩形框,输入对应编号
	(客户所规定的编号), 输入对应数
	字 , 点击 Enter。

4.2 阻力检测操作

流量设定: 0 L/min	Step 3		
L	点击检测流量对话框,输入所需检测		
	流量		
***	Step 4		
X 平	点击效率对话框切换为阻力模式		
	Step 5		
	放入检测样品至夹具中(注意样品应		
	覆盖夹具口)		
	Step 6		
	双手按下夹具下降按钮,准备测试		
过滤效率测试仪 11:24:56	Step 7		
准备 激減論号: 温度: 12 で 显示: 1301 上前 流電設定: 32 L/airi 温度: 72 % 气圧: 101625 Pa 改工業量: -0.4 L/airi 工作 工作	当阻力检测完毕时,测试夹具会自动		
	上升,测试结果会在触摸屏上直接显		
<u>₩ 変</u> 阻力: 2 Pa	示		

五、注意事项及解决方法

第一次开机和调节发尘时测试时间较长,当玻璃瓶内气溶胶达到40ml以上 将玻璃瓶内气溶胶回收至发生器内。

若出现下图状况,请按照解决措施操作。

过滤效率及阻力测试台



图 5-1 发尘超过上限界面图

过滤效率及阻力测试台
发尘浓度低于下限!
请确认
确认

图 5-2 发生浓度过低界面图

表 5-1 常见问题及解决方法

问题描述	可	能原因	解	
发尘超过	a)	发尘量过高	a)	调节发尘流量 , 降低发尘量
上限	b)	稀释系统气管漏气	b)	检查气管是否插紧
(图 5-1)	c)	发尘浓度与样品级别不	c)	调节发尘浓度流量 , 降低发尘量
		匹配	d)	更换滤纸再进行测试
	d)	滤纸损坏	e)	调节流量调节控制阀 , 使系统流量
	e)	系统流量未调节至		至 32L/min
		30L/min 以上	f)	检查气密条是否漏风;
	f)	夹具未夹紧		检查气缸是否损坏;
				气缸电磁阀是否正常运行

发尘浓度	a)	上游发尘量过低	a)	调节发尘浓度控制阀,提高发尘量
过低	b)	气溶胶不足	b)	打开发生器罐子,向内添加气溶胶
(图 5-2)				

六、关机及维护保养

6.1 关机



6.2 设备维护保养

保持测试夹具内干燥洁净,不得掉入
异物,需用酒精擦拭

	若使用 NaCl 气溶胶溶液 ,需定期清洗
	发尘器及其喷嘴,建议一周一次,其
	所属连接集液瓶气管也一起用清水清
发生器	洗,注意首次使用必须清洗发尘喷嘴
	流量泵进气过滤器每月需更换一次,
	防止异物进入泵体

附一、易损易耗件

易损易耗件 序 名称 单位 备注 数量 更换周期 号 3月 1 稀释器过滤器 2 个 进气过滤器 6月 2 1 个 3月 3 流量泵进气过滤器 1 个 3 防静电管 米 1年 4 5 打印纸 卷 视用量而定 1 6 NaCl (气溶胶) 视用量而定 1 甁 7 静电中和器 1 个 6月

附 1-1 易损易耗件

附 1-2 配件备件表

配件备件表					
序号	名称	数量	单位	质保周期	备注
1	触摸屏	1	个	1年	
2	打印机	1	个	1年	
3	夹具气缸	1	个	1年	
4	电磁阀	3	个	1年	
5	稀释器	1	个	1年	

6	上下游切换阀	2	个	1年	
7	温湿度传感器	1	个	1年	
8	绝压计	1	个	1年	
9	压力传感器	3	个	1年	

附 1-3年度校验

	年度校验						
序 号	校验项目	校验内容	校验厂家	校验时间	备注		
		粒径分布误差					
		粒子浓度示值误差		1-3 周			
1	颗粒物	重复性	粒子计数器原	(视仪器具			
检测 检测	检测器	流量误差	厂校验	体使用情况			
		自净时间		而定)			
		外观					
	亥统校	系统流量校验					
2	ふいえ	系统压差校验	厂家校验	1天			
<u>س</u> ر	系统温湿度校验						

附二、附件清单

序号	名称	数量	单位
1	发生器	1	个
2	稀释器	1	个
3	颗粒物检测器	1	个
4	NaCl 晶体	1	瓶
5	电源线 (交流 220V)	1	根
6	采样管(1.5m)	1	根
7	自净器	1	个
8	使用说明书	1	份
9	仪器柜钥匙	1	把

附 2-1 附件清单

附三、NaCl 气溶胶配比方法

NaCl 气溶胶配比方法 (以1:100比列为例):

工具准备: 1.NaCl 晶体 2.纯水或蒸馏水 3.电子秤(精度 0.1g) 4.纯水容器(≥500ml) 5.NaCl 晶体容器
Step 1 NaCl 晶体容器称重去皮
Step 2 NaCl 晶体称重 5.0g,称好备用
Step 3 纯水容器称重去皮
Step 4 纯水称重 500g,称好备用
Step 5 将称好的 NaCl 晶体倒入称好的纯水中充分搅拌; NaCl 气溶胶(1:100)就可以使用了